



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	28.6 ℃	북 풍	1.2 m/s	759.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2023-09-05, 10:35 ~ 10:40			시료채취자	김 현 철 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고			
	복합악취	500 이하	208	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수			
	분석기간	2023.09.05 ~ 2023.09.08			분석책임자	김 은 주 (인)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 08일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금호동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	28.6 ℃	북서 풍	1.8 m/s	759.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2023-09-05, 10:45 ~ 10:50			시료채취자	김 현 철 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	208	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2023.09.05 ~ 2023.09.08			분석책임자	김 은 주 (인)		
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 08일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금정동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	선정	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	29.3 ℃	북동 풍	1.9 m/s	759.0 mmHg	
	채취자 의견						
	채취일시	2023-09-05, 11:45 ~ 11:50			시료채취자	김 현 철 (인)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간		2023.09.05 ~ 2023.09.08		분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 08일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금호동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	대표이사				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	삼천포하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 맑음 29.1 ℃ 북 풍 2.0 m/s 759.0 mmHg					
	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	채취자 의견						
	채취일시	2023-09-05, 11:15 ~ 11:20			시료채취자	김 현 철 (인)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	15 이하	6	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간	2023.09.05 ~ 2023.09.08			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금호동)

Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408

대 표 자 성 명 김 성 수 (인)

2023년 09월 08일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-사천시 하수슬러지 처리시설	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	선정	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-사천시 하수슬러지 처리시설		
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	28.6 ℃	북 풍	1.8 m/s	759.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2023-09-05, 10:55 ~ 11:00			시료채취자	김 현 철 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고	
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.b 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간	2023.09.05 ~ 2023.09.08			분석책임자	김 은 주 (인)		
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 08일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055-281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-유입동탈취기	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 영 산						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-유입동탈취기		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	28.0 ℃	남동 풍	0.9 m/s	758.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2023-09-12, 11:00 ~ 11:05			시료채취자	김 현 철 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)		
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-반응조탈취기
	대표자(의뢰인)	대표이사				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 영 산					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-반응조탈취기	
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 맑음 27.7 °C 남동 풍 0.8 m/s 758.9 mmHg					
	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	채취자 의견						
	채취일시	2023-09-12, 10:50 ~ 10:55			시료채취자	김 현 철 (인)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	1,000 이하	1 000	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용																	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-설비동탈취기																	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의뢰항목	복합악취																	
	관 리 책 임 자	이 영 산																						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도																			
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략																			
	현장정보	지점(높이,m)	14.0		공정·시설	사천하수처리시설-설비동탈취기																		
		<table border="1"> <tr> <th colspan="6">현장 기상</th> <th rowspan="2">조업 상태 (사업장에만 해당합니다)</th> </tr> <tr> <td>날씨</td> <td>기온</td> <td>풍향</td> <td>풍속</td> <td>기압</td> </tr> <tr> <td>맑음</td> <td>27.6 ℃</td> <td>동 풍</td> <td>1.0 m/s</td> <td>758.9 mmHg</td> <td></td> </tr> </table>						현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	날씨	기온	풍향	풍속	기압	맑음	27.6 ℃	동 풍	1.0 m/s	758.9 mmHg
	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)																	
	날씨	기온	풍향	풍속	기압																			
	맑음	27.6 ℃	동 풍	1.0 m/s	758.9 mmHg																			
채취자 의견																								
채취일시	2023-09-12, 10:40 ~ 10:45			시료채취자	김 현 철 (인)																			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고																		
	복합악취	1,000 이하	669	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수																		
	분석기간		2023.09.12 ~ 2023.09.15		분석책임자	김 은 주 (인)																		
총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함																						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2023년 09월 15일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금정동)

Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408

대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-증설동
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 영 산					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-증설동	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		맑음	27.3 ℃	북서 풍	1.1 m/s	758.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2023-09-12, 10:20 ~ 10:25			시료채취자	김 현 철 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	1,000 이하	669	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 영 산					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략		
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	27.5 ℃	동 풍	1.1 m/s	758.9 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2023-09-12, 10:30 ~ 10:35			시료채취자	김 현 철 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간		2023.09.12 ~ 2023.09.15		분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-배출구	
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 맑음 29.8 ℃ 동 풍 1.1 m/s 757.9 mmHg					
	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	채취자 의견						
	채취일시	2023-09-12, 13:20 ~ 13:25			시료채취자	김 현 철 (인)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)					대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	대표이사					의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략			
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	용현공공하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	29.8 ℃	동 풍	1.3 m/s	757.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2023-09-12, 13:30 ~ 13:35				시료채취자	김 현 철 (인)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.b 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (축전동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수 (인)									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 석 원						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	2.5		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-배출구		
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	채취자 의견							
	채취일시	2023-09-12, 14:30 ~ 14:35			시료채취자	김 현 철 (인)		
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
복합악취		500 이하	100	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수			
분석기간		2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2023년 09월 15일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동)

Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408

대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 석 원					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 맑음 29.8 ℃ 남남동풍 1.0 m/s 757.8 mmHg 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)					
	채취자 의견						
	채취일시	2023-09-12, 14:40 ~ 14:45			시료채취자	김 현 철 (인)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.b 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금정동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 면 보					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략		
	선정	지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-배출구	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	29.7 ℃	남동 풍	0.4 m/s	757.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2023-09-12, 14:00 ~ 14:05			시료채취자	김 현 철 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사등동, 사천시환경사업소)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	대표이사				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 면 보					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	29.7 ℃	남동 풍	0.4 m/s	757.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2023-09-12, 14:10 ~ 14:15			시료채취자	김 현 철 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	15 이하	4	ES 09301.b 공기회석관능법	회석배수		
	분석기간	2023.09.12 ~ 2023.09.15			분석책임자	김 은 주 (인)	
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2023년 09월 15일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 207 (금곡동) Tel. 055)266-8493~5 Fax. 055)281-7408 대 표 자 성 명 김 성 수 (인)							