



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포공공하수처리시설-최초침전지탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.9 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 10:25 ~ 10:30			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.9 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 10:35 ~ 10:40			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (사명(대표인))



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설-생물반응 조탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.3 ℃	북서 풍	0.4 m/s	765.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 11:30 ~ 11:35			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-10, 11:01 ~ 11:06				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13			분석책임자	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2025년 11월 13일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 환경길 55				생략			
		지점(높이,m)	4.5			공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.9 ℃	북서 풍	1.1 m/s	765.4 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 10:55 ~ 11:00				시료채취자		이 동 관 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법			비 고	
	복합악취	500 이하		100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13			책임기술인	이 동 관 (서명)			
					분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천시하수슬러지처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	사천시하수슬러지처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.9 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-10, 10:45 ~ 10:50			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	1.3		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	16.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.4 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 11:10 ~ 11:15			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	-	3 000	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건		-							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2025년 11월 13일

상 호
소재지 및 연락처

주식회사 그린환경연구원
경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	14.0		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	16.4 ℃	남 풍	0.7 m/s	765.4 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 11:20 ~ 11:25			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (서명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-유입동탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-유입동탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	9.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 10:10 ~ 10:15			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동명동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대 표 자 성 명 김 성 수 (사명: 조인인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-반응조탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	10.2 ℃	남서 풍	0.8 m/s	768.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 10:30 ~ 10:35			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	10.2 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 10:40 ~ 10:45			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동1동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 조인인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-증설동탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-증설동탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	10.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 10:20 ~ 10:25			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	144	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 조인환)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	10.2 ℃	남서 풍	0.3 m/s	768.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 10:50 ~ 10:55			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17			책임기술인		이 동 관 (서명)		
					분석기술인		주 서 영 (서명)		
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동명동) 1층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략		
		지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	9.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-11-12, 09:50 ~ 09:55				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용				
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소				
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취				
	관 리 책 임 자	조 성 민									
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도						
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략						
		지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소					
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
		날씨	기온	풍향	풍속	기압					
		구름	9.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.7 mmHg					
	채취자 의견										
채취일시		2025-11-12, 10:00 ~ 10:05			시료채취자		이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련 기준		측정분석값		측정분석방법		비 고		
	복합악취		1,000 이하		208		ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간		2025.11.12 ~ 2025.11.17			책임기술인		이 동 관 (서명)			
						분석기술인		주 서 영 (서명)			
총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대 표 자 성 명 김 성 수

(사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	배 경 문						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218			생략			
		지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	11.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	768.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-11-12, 11:10 ~ 11:15			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	배 경 문							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	11.3 ℃	남서 풍	0.6 m/s	768.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-12, 11:00 ~ 11:05			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동명동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 석 원							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략			
		지점(높이,m)	4.5			공정 · 시설	용현공공하수처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	13.9 ℃	정온 풍	0.0 m/s	766.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-12, 14:10 ~ 14:15				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 석 원							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략			
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	용현공공하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	13.3 ℃	북동 풍	1.4 m/s	766.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-12, 14:00 ~ 14:05				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.12 ~ 2025.11.17		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 17일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40				생략		
		지점(높이,m)	2.7			공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-배출구	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	18.6 ℃	정온 풍	0.0 m/s	764.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2025-11-10, 14:30 ~ 14:35				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	성 환 찬							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	18.6 ℃	남동 풍	1.3 m/s	764.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-10, 14:20 ~ 14:25			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	박 시 원							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략				
		지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	17.4 ℃	정온 풍	0.0 m/s	764.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2025-11-10, 14:00 ~ 14:05			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수			
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	박 시 원							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	17.4 ℃	남서 풍	1.0 m/s	764.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2025-11-10, 13:50 ~ 13:55			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	4	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2025.11.10 ~ 2025.11.13		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11월 13일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동) 15층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)