



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지 탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-최초침전지 탈취기		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	19.3 ℃	북동 풍	2.5 m/s	761.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-05-11, 13:12 ~ 13:17			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14		분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건		-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동 탈취기
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	선정	지점(높이,m)	4.0		공정·시설	삼천포하수처리시설-탈수동 탈취기	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	19.5 ℃	북동 풍	2.8 m/s	761.1 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-11, 13:20 ~ 13:25			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-개량생물 반응조 탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
	선정	지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-개량생물 반응조 탈취기			
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	21.3 ℃	동 풍	2.9 m/s	760.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-05-11, 13:58 ~ 14:03			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	20.6 ℃	동 풍	2.8 m/s	761.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-05-11, 13:36 ~ 13:41			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	이 정 호								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 환경길 55				생략				
	선정	지점(높이,m)	4.5			공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		흐림	20.4 ℃	동 풍	2.6 m/s	760.9 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시		2026-05-11, 13:30 ~ 13:35				시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취		500 이하		448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14				분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	이 정 호								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 환경길 55				생략				
	선정	지점(높이,m)	1.3			공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		흐림	21.1 ℃	동 풍	2.8 m/s	760.9 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-05-11, 13:49 ~ 13:54				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	-		2 080	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)		
	종 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	이 정 호								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 환경길 55				생략				
	선정	지점(높이,m)	14.0			공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-배출구			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		흐림	20.8 ℃	동 풍	3.0 m/s	759.9 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시		2026-05-11, 13:43 ~ 13:48			시료채취자		손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취		500 이하		448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)		
	총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	시천하수처리시설-유입동		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략				
	선정	지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	시천하수처리시설-유입동			
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	21.0 ℃	서 풍	3.2 m/s	762.2 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-05-11, 10:57 ~ 11:02			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	1,000 이하	208	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)	
	종 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-반응조		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
	선정	지점(높이,m)	4.5		공정·시설	사천하수처리시설-반응조			
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	20.9 ℃	서 풍	3.3 m/s	761.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-05-11, 11:06 ~ 11:11			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	1,000 이하	669	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-설비동	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략			
	선정	지점(높이,m)	3.5			공정·시설	사천하수처리시설-설비동		
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	21.2 ℃	서 풍	3.0 m/s	761.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-05-11, 11:13 ~ 11:18				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자	주 서 영 (인)			
	총 합 의 건	-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-증설동
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 성 민					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략		
	선정	지점(높이,m)	5.5		공정·시설	사천하수처리시설-증설동	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	21.5 ℃	서 풍	3.3 m/s	761.3 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-11, 11:21 ~ 11:26			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14		분석책임자	주 서 영 (인)	
	종 합 의 건		-				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 성 민					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	사천하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	22.0 ℃	서 풍	3.2 m/s	761.6 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-11, 11:28 ~ 11:33			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 						



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동(대)	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	조 성 민					의뢰항목	복합악취	
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략			
	선정	지점(높이,m)	2.0			공정·시설	사천분뇨처리시설-분뇨동(대)		
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	21.6 ℃	서 풍	3.2 m/s	761.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-05-11, 10:42 ~ 10:47				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동(소)	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동(소)		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	21.1 ℃	서 풍	3.1 m/s	761.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-05-11, 10:49 ~ 10:54			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	1,000 이하	173	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14		분석책임자	주 서 영 (인)		
	종 합 의 견		-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (분류동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	배 경 문								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218				생략				
	선정	지점(높이,m)	5.5			공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	21.7 ℃	서 풍	3.7 m/s	761.0 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-05-11, 11:48 ~ 11:53				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고			
	복합악취	1,000 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)		
	종 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	배 경 문								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218				생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	21.5 ℃	서 풍	3.5 m/s	761.6 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-05-11, 11:40 ~ 11:45				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고			
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수			
	분석기간		2026.05.11 ~ 2026.05.14			분석책임자		주 서 영 (인)		
	종 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 14일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용현하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	성 환 찬								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략				
	선정	지점(높이,m)	4.5			공정·시설	용현하수처리시설-배출구			
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		구름	20.2 ℃	북서 풍	1.8 m/s	757.3 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시		2026-05-13, 10:50 ~ 10:55				시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취		500 이하		208	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.05.13 ~ 2026.05.18				분석책임자		주 서 영 (인)	
	종 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용현하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	성 환 찬								의뢰항목
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5			공정·시설	용현하수처리시설-부지경계선			
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
	날씨		기온	풍향	풍속	기압				
		구름	20.3 ℃	남서 풍	1.8 m/s	756.8 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-05-13, 11:00 ~ 11:05				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간		2026.05.13 ~ 2026.05.18			분석책임자		주 서 영 (인)		
	총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	2.7		공정·시설	곤양하수처리시설-배출구		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	23.3 ℃	서 풍	2.9 m/s	756.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-05-13, 13:13 ~ 13:18			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.05.13 ~ 2026.05.18			분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장						
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤양하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	24.1 ℃	서 풍	2.8 m/s	755.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-05-13, 13:22 ~ 13:27			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간		2026.05.13 ~ 2026.05.18		분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포하수처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	박 시 원					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략		
	선정	지점(높이,m)	2.0		공정·시설	서포하수처리시설-배출구	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	20.1 ℃	서 풍	2.1 m/s	757.1 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-13, 11:20 ~ 11:25			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2026.05.13 ~ 2026.05.18			분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서포동) 11층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	박 시 원					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	20.4 ℃	서 풍	2.0 m/s	756.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-13, 11:30 ~ 11:35			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간		2026.05.13 ~ 2026.05.18		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 05월 18일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서포동) 11층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수							