



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰 항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술			악도				
	지점	경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2			생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤명하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상							
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		맑음	9.5 ℃	남서 풍	0.7 m/s	761.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-03-20, 10:13 ~ 10:18			시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수				
분석기간	2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (서명)					
			분석기술인	주 서 영 (서명)					
총 합 의 건	배출 허용기준에		적합	함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 03월 25일

상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동)

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(주)그린환경연구원



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2				약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	3.0			공정·시설	곤명하수처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	9.9 ℃	남서 풍	1.0 m/s	760.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-03-20, 10:24 ~ 10:29				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수				
분석기간	2026.03.20 ~	2026.03.25	책임기술인	이 동 관 (인)					
			분석기술인	주 서 영 (인)					
종 합 의 건	배출 허용기준에		적합	합					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-10 (동해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	초량하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자						의뢰항목	복합악취	
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 곤명면 초량리 664-1				약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	초량하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	10.6 ℃	남 풍	1.1 m/s	760.6 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 10:51 ~ 10:56				시료채취자	손 석 동 (서명)		
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수				
④ 측 정 분 석 결 과									
분석기간		2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인		이 동 관 (인)			
				분석기술인		주 서 영 (인)			
종 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합			

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 03월 25일

상 호

소재지 및 연락처

대 표 자 성 명

주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (동명동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-711-7513

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	원전하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자										
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 곤명면 봉계리 990-8				약도 생략					
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	원전하수처리시설-부지경계선					
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
		날씨 맑음	기온 11.7 ℃	풍향 서 풍	풍속 1.3 m/s	기압 761.9 mmHg					
	채취자 의견										
	채취일시	2026-03-20, 11:03 ~ 11:08				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고					
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수					
분석기간	2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (인)							
			분석기술인	주 서 영 (인)							
총 합 의 건	배출 허용기준에		적합	함							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.											
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (금곡동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7510 대 표 자 성 명 김 성 수											

(주)그린환경연구원



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	환덕하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 곤양면 환덕리 500-4			약도 생략				
	선정지점(높이,m)	1.5			공정·시설	환덕하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨 맑음	기온 13.0 ℃	풍향 서 풍	풍속 1.2 m/s	기압 763.3 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 11:45 ~ 11:50			시료채취자	손 석 동 (서명)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수				
④ 측 정 분 석 결 과									
분석기간		2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인		이 동 관 (서명)			
				분석기술인		주 서 영 (서명)			
종 합 의 건		배출 허용기준에		적합		함			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 03월 25일 상 호 소재지 및 연락처 대 표 자 성 명 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (금곡동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7618 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	중촌하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 서포면 자혜리 723				약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	중촌하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	14.1 ℃	서 풍	1.8 m/s	764.4 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 13:01 ~ 13:06				시료채취자	손 석 동 (서명)		
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수				
④ 측 정 분 석 결 과	분석기간		2026.03.20 ~	2026.03.25	책임기술인	이 동 관 (인)			
					분석기술인	주 서 영 (인)			
	중 합 의 건	배출 허용기준에		적합	합				
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.								
	상 호		주식회사 그린환경연구회		2026년 03월 25일				
	소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동1동1호)		주식회사 그린환경연구회				
			Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515		주식회사 그린환경연구회				
	대표자 성명		김 성 수		(인명 또는 인)				



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	구포하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰 항목	복합악취			
	관 리 책 임 자										
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 서포면 자혜리 434-2				약도 생략					
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	구포하수처리시설-부지경계선					
	현장정보	현장 기상									
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)				
		맑음	15.2 ℃	서 풍	2.3 m/s	764.3 mmHg					
	채취자 의견										
	채취일시	2026-03-20, 13:13 ~ 13:18				시료채취자	손 석 동 (서명)				
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고					
		복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수					
분석기간	2026.03.20	~	2026.03.25	책임기술인	이 동 관 (인)						
				분석기술인	주 서 영 (인)						
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함										
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.											
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (동해동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513 대 표 자 성 명 김 성 수											



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	내구하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취			
	관 리 책 임 자										
③ 시 료 채 취	측정지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 서포면 내구리 80-8				약도 생략					
	선정지점(높이,m)	1.5				공정·시설	내구하수처리시설-부지경계선				
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
		날씨	기온	풍향	풍속	기압					
		맑음	15.5 ℃	서 풍	2.0 m/s	763.4 mmHg					
	채취자 의견										
	채취일시	2026-03-20, 13:28 ~ 13:33				시료채취자	손 석 동 (서명)				
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고				
		복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수				
분석기간	2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (서명)							
			분석기술인	주 서 영 (서명)							
총 합 의 견	배출 허용기준에		적합	합							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 03월 25일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 유 한 공 사

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서김해동) 1층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	다평하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 서포면 다평리 721-13			약도 생략				
	선정지점(높이,m)	1.5			공정·시설	다평하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상 날씨 맑음 기온 15.0 ℃ 풍향 서 풍 풍속 2.3 m/s 기압 764.0 mmHg							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 13:40 ~ 13:45			시료채취자	손 석 동 (서평)			
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수				
④ 측 정 분 석 결 과									
분석기간		2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인		이 동 관 (원)			
				분석기술인		주 서 영 (영)			
총 합 의 견		배출 허용기준에		적합		함			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
상 호		주 식 회 사		2026년 03월 25일					
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (동 6층)							
		Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513							
대 표 자 성 명		김 성 수							

2026년 03월 25일



 악취 측정기록부									
① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서구하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰 항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술				약도			
	지점	경상남도 사천시 서포면 외구리 855-1				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서구하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.0 ℃	서 풍	2.2 m/s	761.5 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 13:55 ~ 14:00			시료채취자	손 석 동 (서명)			
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고			
		복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수			
분석기간	2026.03.20 ~	2026.03.25	책임기술인	이 동 관 (인)					
			분석기술인	주 서 영 (인)					
종 합 의 건	배출 허용기준에		적합	합					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (동해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-774-7513 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인) 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	금진하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 금진리 325-1				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	금진하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	15.3 ℃	서 풍	2.4 m/s	763.4 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 14:05 ~ 14:10				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
분석기간	2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (인)					
			분석기술인	주 서 영 (인)					
중 합 의 건		배출 허용기준에		적합		합			
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (금곡동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7615 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	우천하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 사남면 우천리 988-6				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	우천하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
	현장정보	날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	16.0 ℃	남서 풍	2.1 m/s	758.4 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-20, 14:57 ~ 15:02				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
분석기간	2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)		
분 석 기 술 인									
중 합 의 건	배출 허용기준에		적합	함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 03월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구회 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (금곡동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513 대표자 성명 김 성 수									

악취 측정기록부										
① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	능화하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자									
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 사남면 우천리 531-1				생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	능화하수처리시설-부지경계선				
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		맑음	16.0 ℃	남서 풍	2.0 m/s	757.8 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2026-03-20, 15:09 ~ 15:14				시료채취자	손 석 동 (서명)			
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법			비 고	
복합악취		15 이하		3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
분석기간		2026.03.20 ~ 2026.03.25		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)		
중 합 의 건		배출 허용기준에		적합	합					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
2026년 03월 25일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-18 (동6동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7513 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 및 인)										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	신도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
	선정	경상남도 사천시 녹도동 557-5				생략			
	지점(높이,m)	1.5				공정·시설	신도하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	13.6 ℃	남서 풍	2.9 m/s	763.4 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-03-24, 12:30 ~ 12:35				시료채취자	신 지 환			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수				
분석기간	2026.03.24 ~ 2026.03.27		분석책임자	주 서 영					
종 합 의 견	배출 허용기준에 적합 함								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 03월 27일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7614 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	저도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 늑도동 557-5			약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	저도하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨 흐림	기온 11.7 ℃	풍향 서 풍	풍속 2.7 m/s	기압 760.3 mmHg		
	채취자 의견							
	채취일시	2026-03-25, 12:40 ~ 12:45			시료채취자	신 지 환		
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
복합악취		15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수			
분석기간		2026.03.25 ~ 2026.03.30		분석책임자	주 서 영			
종 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2026년 03월 30일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (문성동4가)

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-774-7611

대 표 자 성 명 김 성 수

(서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	마도하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰 항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도				
	선정	경상남도 사천시 늑도동 557-5			생략				
	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	마도하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨 맑음	기온 17.5 ℃	풍향 남서 풍	풍속 2.8 m/s	기압 760.4 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-26, 12:45 ~ 12:50			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고				
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수				
분석기간	2026.03.26 ~ 2026.03.31			분석책임자	주 서 영 (서명)				
중 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 03월 31일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서김해동) 1층 대 표 자 성 명 김 성 수 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7613									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	신수도 공공하수처리시설-부지경계선			
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취			
	관 리 책 임 자									
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 신수동 526			약도 생략					
	선정	지점(높이,m)	1.2		공정·시설	신수도 공공하수처리시설 부지경계선				
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)			
		날씨 맑음	기온 17.5 ℃	풍향 남동 풍	풍속 1.3 m/s	기압 759.6 mmHg				
	채취자 의견									
	채취일시	2026-03-27, 12:30 ~ 12:35			시료채취자	신 지 환 (서명)				
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
복합악취		15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수			
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)				
중 합 의 건		-								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동생동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-744-7614 대 표 자 성 명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	두량하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 사천읍 두량리 1514-4			약도 생략				
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	두량하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	16.0 ℃	북서 풍	1.3 m/s	759.3 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-27, 10:35 ~ 10:40			시료채취자	손 석 동 (서명)			
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
복합악취		15 이하	10	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)			
중 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 5층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-771-7614 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	대산하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 정동면 장산리 434-8			약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	대산하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	17.6 ℃	서 풍	3.8 m/s	757.7 mmHg		
	채취자 의견							
	채취일시		2026-03-27, 10:57 ~ 11:02			시료채취자	손 석 동 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고			
	복합악취	15 이하	4	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수			
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자	주 서 영 (인)			
중 합 의 견		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동6동4번지) Tel. 1551-8494 Fax. 055-741-7613 대표자 성명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	학촌하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	지점 요약서술				약도				
	측정 지점	경상남도 사천시 정동면 학촌리 126-3				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	학촌하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	18.4 ℃	서 풍	2.2 m/s	756.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-03-27, 11:15 ~ 11:20			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)			
중 합 의 견		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동5동5번지) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7618 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	소곡하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 정동면 쇠실길 23				약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	소곡하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨 맑음	기온 18.2 ℃	풍향 서 풍	풍속 2.5 m/s	기압 756.2 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-27, 11:26 ~ 11:31				시료채취자	손 석 동 (서명)		
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
복합악취		15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)			
종 합 의 견		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서동) 5층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7519 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	홀곡하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 이홀동 191			약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	홀곡하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨 맑음	기온 17.6 ℃	풍향 서 풍	풍속 3.2 m/s	기압 754.9 mmHg		
	채취자 의견							
	채취일시	2026-03-27, 11:52 ~ 11:57			시료채취자	손 석 동 (서명)		
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
복합악취		15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자	주 서 영 (인)			
중 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20 Tel. 1551-8494 Fax. 055-711-7613 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	능도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술				약도			
	지점	경상남도 사천시 능도동 28-7				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	능도하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	19.2 ℃	서 풍	2.8 m/s	759.6 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시	2026-03-27, 12:22 ~ 12:27				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하		3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)			
총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-19 (동1동1층) 대 표 자 성 명 김 성 수 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7614 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	벽동하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 신벽동 248-1				약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	벽동하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨 맑음	기온 19.5 ℃	풍향 서 풍	풍속 2.8 m/s	기압 756.5 mmHg			
	채취자 의견								
	채취일시		2026-03-27, 12:48 ~ 12:53			시료채취자		손 석 동 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하		3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (서명)		
총 합 의 견		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20 (서김해동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7611 대 표 자 성 명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용치하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술 경상남도 사천시 용현면 용치리 485-5			약도 생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	용치하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	20.8 ℃	서 풍	2.6 m/s	753.3 mmHg		
	채취자 의견							
	채취일시	2026-03-27, 13:03 ~ 13:08			시료채취자	손 석 등 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
분석기간	2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자	주 서 영 (인)				
총 합 의 건	-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 04월 01일 상 호 주 식 회 사 그린 환경 연구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20 (가동 6층) Tel. 1551-8494 Fax. 055-744-7613 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	백운하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정	지점 요약서술				약도			
	지점	경상남도 사천시 백천동 202				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	백운하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	21.6 ℃	서 풍	2.8 m/s	752.2 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-03-27, 13:20 ~ 13:25				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하		3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
분석기간		2026.03.27 ~ 2026.04.01		분석책임자		주 서 영 (인)			
총 합 의 견		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.									
상 호		주식회사 그린환경연구		2026년 04월 01일					
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20							
		Tel. 1551-8494 Fax. 055-771-7515							
대 표 자 성 명		김 성 수							