



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지 탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 환경길 55				생략		
		지점(높이,m)	4.0			공정 · 시설	삼천포하수처리시설-최초침전지 탈취기	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	27.6 ℃	북동 풍	1.6 m/s	754.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-27, 11:15 ~ 11:20				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

상 호
소재지 및 연락처

주식회사 그린환경연구원
경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515


대 표 자 성 명

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동 탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동 탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	28.0 ℃	동 풍	1.8 m/s	754.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-27, 11:24 ~ 11:29			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
	총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 09월 01일 상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-개량생물 반응조 탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-개량생물 반응조 탈취기			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	30.6 ℃	동 풍	1.3 m/s	755.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-08-27, 12:04 ~ 12:09			시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.1 ℃	동 풍	1.5 m/s	755.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-27, 11:39 ~ 11:44			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

상 호
소재지 및 연락처

주식회사 그린환경연구원
경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	28.8 ℃	동 풍	2.0 m/s	755.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-27, 11:32 ~ 11:37			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	208	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	1.3		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.8 ℃	동 풍	1.4 m/s	755.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-27, 11:56 ~ 12:01			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	-	4 481	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)	
				분석기술인					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
		지점(높이,m)	14.0		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-배출구			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	29.5 ℃	동 풍	1.4 m/s	754.2 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-08-27, 11:50 ~ 11:55			시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.27 ~ 2026.09.01		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 01일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	시천하수처리시설-유입동		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	시천하수처리시설-유입동			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	30.2 ℃	남서 풍	2.3 m/s	756.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-31, 10:42 ~ 10:47			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명: 조인인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-반응조		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-반응조			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	30.3 ℃	남서 풍	2.1 m/s	756.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-08-31, 10:51 ~ 10:56			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	144	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간		2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인		이 동 관 (서명)		
					분석기술인		주 서 영 (서명)		
	종 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 09월 03일 상 호 주 식 회 사 그린 환 경 연 구 원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-설비동	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
		지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-설비동		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	30.8 ℃	남서 풍	3.0 m/s	755.3 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:02 ~ 11:07			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-증설동	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략		
		지점(높이,m)	5.5			공정 · 시설	사천하수처리시설-증설동	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	31.1 ℃	남서 풍	3.5 m/s	755.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:10 ~ 11:15				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	144	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 조인인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 성 민							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	31.3 ℃	남서 풍	2.9 m/s	756.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-08-31, 11:19 ~ 11:24			시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수			
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 조인영)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동(대)	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략		
		지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동(대)	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	29.9 ℃	남서 풍	2.8 m/s	756.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 10:28 ~ 10:33				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	669	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동(소)	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 성 민						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193				생략		
		지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동(소)	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	30.0 ℃	남서 풍	2.6 m/s	756.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 10:34 ~ 10:39				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	300	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

상 호
소재지 및 연락처

주식회사 그린환경연구원
경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	배 경 문						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218			생략			
		지점(높이,m)	5.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	31.3 ℃	남서 풍	3.7 m/s	755.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:35 ~ 11:40			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	배 경 문						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	31.1 ℃	남서 풍	3.3 m/s	756.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:27 ~ 11:32			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용현하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략			
		지점(높이,m)	4.5			공정 · 시설	용현하수처리시설-배출구		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	30.7 ℃	남서 풍	1.6 m/s	757.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-08-31, 10:22 ~ 10:27				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)	
				분석기술인					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	용현하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	30.8 ℃	남서 풍	2.8 m/s	757.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 10:35 ~ 10:40				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40				생략		
		지점(높이,m)	2.7			공정 · 시설	곤양하수처리시설-배출구	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.0 ℃	서남서풍	3.7 m/s	757.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:04 ~ 11:09				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	성 환 찬						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	곤양하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	30.7 ℃	남서 풍	1.9 m/s	757.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:11 ~ 11:16				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	박 시 원						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략		
		지점(높이,m)	2.0			공정 · 시설	서포하수처리시설-배출구	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.1 ℃	남서 풍	3.1 m/s	756.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:31 ~ 11:36				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동) 15층 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	박 시 원						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	서포하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.5 ℃	서남서풍	3.6 m/s	756.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-31, 11:37 ~ 11:42				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.08.31 ~ 2026.09.03		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 03일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)