



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	저도하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 마도동 151-10			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	저도하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	37.4 ℃	북서 풍	3.2 m/s	752.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-08-07, 12:24 ~ 12:29			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
	분석기간	2026.08.07 ~ 2026.08.12		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 08월 12일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 151호
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	마도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 마도동 46-4			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	마도하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	34.7 ℃	남 풍	1.9 m/s	752.6 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-07, 12:35 ~ 12:40			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.07 ~ 2026.08.12		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 08월 12일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	신도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 늑도동 557-5				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	신도하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.5 ℃	남서 풍	1.8 m/s	758.4 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-21, 12:19 ~ 12:24				시료채취자	신 지 환 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.08.21 ~ 2026.08.26		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 08월 26일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 151호
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	신수도 공공하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김태현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 신수동 526				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	신수도 공공하수처리시설 부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	30.2 ℃	서 풍	3.0 m/s	758.6 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-08-21, 12:28 ~ 12:33				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.08.21 ~ 2026.08.26		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 08월 26일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	곤명하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	25.4 ℃	북서 풍	0.4 m/s	755.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 10:22 ~ 10:27				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.


2026년 09월 04일

상 호
소재지 및 연락처

주식회사 그린환경연구원
경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (금곡동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511

대 표 자 성 명

김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2				생략		
		지점(높이,m)	3.0			공정 · 시설	곤명하수처리시설-배출구	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	25.7 ℃	북서 풍	0.6 m/s	754.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 10:30 ~ 10:35				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (인명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	마곡하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤명면 마곡리 410-7				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	마곡하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	26.0 ℃	북서 풍	0.5 m/s	754.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 10:50 ~ 10:55				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	원전하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤명면 봉계리 990-8			생략			
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	원전하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	26.7 ℃	북서 풍	0.4 m/s	755.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:10 ~ 11:15			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	초량하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤명면 초량리 664-1				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	초량하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	27.3 ℃	북서 풍	0.6 m/s	754.5 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:25 ~ 11:30				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	환덕하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 곤양면 환덕리 500-4				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	환덕하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	29.5 ℃	남서 풍	2.9 m/s	757.3 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:53 ~ 11:58				시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	구포하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 자혜리 434-2			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	구포하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	30.8 ℃	북서 풍	0.8 m/s	758.8 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-01, 10:27 ~ 10:32			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	중촌하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 자혜리 723			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	중촌하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	31.5 ℃	남서 풍	0.5 m/s	759.2 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-01, 10:37 ~ 10:42			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
종 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	다평하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 다평리 721-13			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	다평하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	30.7 ℃	남서 풍	1.4 m/s	759.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-01, 10:57 ~ 11:02			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	내구하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 서포면 내구리 80-8				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	내구하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.1 ℃	남 풍	1.7 m/s	758.5 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:09 ~ 11:14				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법	회석배수			
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	금진하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 서포면 금진리 325-1				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	금진하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	30.7 ℃	남서 풍	1.7 m/s	758.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:19 ~ 11:24				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명: 김성수인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서구하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 서포면 외구리 855-1				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	서구하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	30.6 ℃	남 풍	0.3 m/s	756.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-01, 11:30 ~ 11:35				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.09.01 ~ 2026.09.04		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 04일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	두량하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 사천읍 두량리 1514-4			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	두량하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	28.4 ℃	남서 풍	0.4 m/s	757.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-09-03, 10:05 ~ 10:10			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)	
				분석기술인					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1514
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7514
 대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	대산하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 정동면 장산리 434-8				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	대산하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	28.6 ℃	북서 풍	1.3 m/s	755.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-03, 10:26 ~ 10:31				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 15층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	학촌하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 정동면 학촌리 126-3			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	학촌하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	29.4 ℃	남서 풍	0.3 m/s	755.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-09-03, 10:51 ~ 10:56			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 15층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	소곡하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 정동면 쇠실길 23			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	소곡하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	31.2 ℃	남동 풍	0.6 m/s	754.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-03, 10:59 ~ 11:04			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	우천하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 사남면 우천리 988-6				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	우천하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	30.9 ℃	남서 풍	0.5 m/s	753.4 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-03, 11:20 ~ 11:25				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	능화하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 사남면 우천리 531-1			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	능화하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	30.4 ℃	북서 풍	0.2 m/s	753.1 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-03, 11:29 ~ 11:34			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용치하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 용현면 용치리 485-5				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	용치하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.2 ℃	남 풍	0.6 m/s	752.5 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-03, 11:52 ~ 11:57				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)		주 서 영 (서명)	
				분석기술인				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	백운하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 백천동 202			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	백운하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	30.7 ℃	남서 풍	0.3 m/s	744.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-09-03, 12:06 ~ 12:11			시료채취자		이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)			주 서 영 (서명)	
				분석기술인					
총 합 의 건		배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1515호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	벽동하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도		
		경상남도 사천시 신벽동 248-1				생략		
		지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	벽동하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		맑음	31.7 ℃	북 풍	1.1 m/s	757.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-09-03, 12:16 ~ 12:21				시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 1층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	늑도하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 늑도동 28-7			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	늑도하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	31.3 ℃	북서 풍	0.8 m/s	757.6 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-03, 12:31 ~ 12:36			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대표자 성명 김 성 수 (서명)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	홀곡하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 이홀동 191			생략				
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	홀곡하수처리시설-부지경계선			
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)		
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		맑음	31.2 ℃	남동 풍	0.3 m/s	752.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-09-03, 13:19 ~ 13:24			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.09.03 ~ 2026.09.08		책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 09월 08일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서김해동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7511
 대 표 자 성 명 김 성 수 (사명 또는 인)